



Лист 1





Зависимость
длины трещины
от числа циклов
 N

1- Без остаточных
напряжений

2- С начальным
напряжением

3- Напряжение
сжатия



Влияние пористости шва на статическую
прочность (1), ударную вязкость (2), и угол изгиба (3)

- 1 - Поры и их скопления
- 2 - Шлаковые включения
- 3 - Прожоги

N - Общее число проконтролированных участков
 \bar{x} - Средний размер дефекта (мм)